

2021/9/24
東京都溶接協会

リンカーン溶接機利用受験者各位

当協会設置のリンカーン社製溶接ワイヤ送給装置（LN-25）には
リンカーン社純正のワイヤの使用をお願いいたします。
純正以外のワイヤ使用はご遠慮願います。

東京都溶接協会に設置のリンカーン送給装置LN-25においてワイヤ送給不良が頻繁におこる事例が発生しています。

リンカーン社製の純正溶接ワイヤ以外の使用によるものと考えられます。リンカーン社製の純正ワイヤにはワイヤ表面に潤滑成分が含まれていますが、非純正ワイヤにはそれが施されておらず、メッキが施されています。LN-25の溝着きフィードローラーに削られたメッキがライナー内に入り込み、ワイヤが噛んでしまうことで送給不良を引き起こし、故障の原因となります。